

NOTAS DE VERSIÓN DEL SISTEMACOPILOT® Compilación N.º v8.7.1



Descripción General

Esta versión del sistema CoPilot® presenta una corrección de errores para las notificaciones del software V→P.

Corrección de Errores

Se muestra la notificación de usuario del control de velocidad a presión (V→P)

Cuando el control de velocidad a presión (V→P) se asignó a un módulo de salida de relé doble OR2-M, pero no se agregaron puntos de ajuste, V→P no se activó y se mostró una notificación de usuario para alertar al usuario de que V→P estaba no activado.

Se muestra la notificación de usuario del control de velocidad a presión (V→P)

Cuando el control de velocidad a presión (V→P) se asignó a un módulo de salida de relé doble OR2-M, pero no se agregaron puntos de ajuste, V→P no se activó y se mostró una notificación de usuario para alertar al usuario de que V→P estaba no activado.

El panel de configuración está en blanco después de habilitar la coincidencia de plantilla mientras se ejecuta un trabajo

Cuando se habilita una coincidencia de plantilla después de que un trabajo ya se está ejecutando, el Panel de configuración no muestra la información del trabajo.