

NOTAS DE VERSIÓN DEL SOFTWARE THE HUB® Compilación N.º v10.1.0



Descripción General

El software Hub® ahora cuenta con la capacidad de acceder a campos personalizados al usar el servidor OPC UA de The Hub Connect; mejoras en la creación de registros de moldes y funciones de gráficos de ciclo y resumen; y varias correcciones de errores.

Nuevas Características

Campos personalizados de The Hub® Connect (Servidor OPC UA)

Los usuarios de The Hub® Connect (OPC UA Server) ahora pueden ver cualquier campo personalizado entered/saved/used en un trabajo.

Mejoras

Configuración de la máquina: Asignación de patrón de knockout

Ahora los usuarios pueden eliminar la asignación de un patrón de knockout de un registro de máquina.

Escala Automática del Gráfico de Ciclo

El gráfico de ciclo ahora escalará automáticamente la presión de la cavidad para ignorar los picos de presión de cavidad alta que pueden ocurrir cuando el pasador eyector avanza; las curvas de presión de cavidad ahora se escalarán en función del tiempo visible, de modo que los picos queden ocultos, pero la curva se escala para adaptarse al espacio disponible.

Gráfico de Resumen

Seleccionar Tendencia

Los botones de selección de tendencias de resumen del Gráfico de resumen ahora coinciden con los botones de selección de tendencias del Gráfico de resumen del sistema CoPilot, con "Agregar todas las tendencias...!Con eventos de alarmas activadas' y 'Con límites de alarma definidos".

Notificaciones de Usuario

Las notificaciones de usuario del Gráfico de resumen se han redimensionado para facilitar su lectura.

NOTAS DE VERSIÓN DEL SOFTWARE THE HUB® Compilación N.º v10.1.0



Corrección de Errores

Gráfico de Ciclo

Cuando un usuario con un navegador Google Chrome actualizado vio el Gráfico de Ciclo, este no mostró ningún valor cuando se colocó el cursor.

Conversión de Plantillas del sistema eDART

Cuando un usuario convertía una plantilla del sistema eDART al sistema CoPilot, el valor de inicio de llenado no se convertía correctamente y la plantilla se desplazaba.

Tiempo de Ejecución del Trabajo

Cuando un usuario vio el Panel de Monitoreo de Procesos, el tiempo de ejecución del trabajo era incorrecto.

Asignación de Patrones de Eliminación de la Configuración del Molde

Cuando un usuario creaba un nuevo registro de molde, no podía eliminar la asignación del patrón de eliminación del registro.

Gráfico de Resumen No se Carga

Cuando un usuario abría un informe de trabajo, el gráfico de resumen no se cargaba.

Cuando un usuario abría un archivo de datos grande con más de 190 000 ciclos, el gráfico de resumen no se cargaba.

Valores Faltantes

Cuando un usuario con un navegador Google Chrome actualizado vio el Gráfico de resumen, este no actualizó ningún valor mostrado cuando se colocó el cursor.

El Hub Connect (OPC UA)

Hilo de Datos

Cuando un usuario de The Hub Connect (OPC UA) se conectó al servidor, la duración de la conversión de datos provocó que el sistema detuviera el hilo de datos.

Conexión

Cuando un usuario intentó conectarse al servidor con UAExpert o Ignition, la conexión fue rechazada.