

SISTEMA COPILOT®

NOTAS DE LANZAMIENTO

Compilación N.º v11.2.1



Descripción General

Esta versión del sistema CoPilot® incluye correcciones de errores.

Sistema CoPilot: Corrección de Errores

Los cambios en el umbral de presión para el tiempo de llenado de la cavidad no se aplicaban

Cuando un usuario modificaba el umbral de presión para el tiempo de llenado de la cavidad, los cambios no se aplicaban.

Faltan Valores de Resumen y No se pueden Cargar ni Guardar las Plantillas

Cuando un usuario que ejecutaba una tarea visualizaba el gráfico de resumen, faltaban los valores de resumen y las plantillas no se cargaban ni se guardaban.

Faltan Valores del Ciclo Anterior

Cuando un usuario que ejecutaba un trabajo durante un período prolongado de tiempo visualizaba el widget Valores del ciclo anterior, faltaban los valores.

Copiloto No Responde

Cuando un usuario observaba una tarea ejecutándose durante un período prolongado, el uso del montón del sistema alcanzaba la asignación máxima de memoria y dejaba de responder.